


Visual IR Thermometer

VT02, VT04A, VT04



- 1 LCD displej
- 2 Zapnutí/vypnutí a nabídka
- 3 Slot pro paměťovou kartu microSD
- 4 Příslušenství pro montáž na stativ
- 5 Výběr/vložení
- 6 Infračervený objektiv
- 7 Otočný kryt objektivu
- 8 Optická kamera
- 9 Spouštěcí spínač pro pořízení snímku
- 10 Kryt baterií
- 11 Konektor micro USB
- 12 Stavová kontrolka LED nabíjení baterie


Nejnovější dokumenty a software pro řadu VT můžete zobrazit, vytisknout nebo stáhnout na webových stránkách:

www.fluke.com/vtsmartview
www.fluke.com/vtquickstart
www.fluke.com/vtmanual


Zapnutí a vypnutí



Prolínání obrazu




Pořízení a uložení snímku



Poznámka

Pro přenos snímků z přístroje do počítače použijte paměťovou kartu microSD. Kabel micro USB slouží pouze pro nabíjení baterie.


Funkce nabídky a základní navigace




Ikona	Popis	VT02	VT04A VT04
	0 Zobrazení uložených snímků	•	•
	0.95 Emisivita	•	•
	Barevná paleta	•	•
	20 °C Teplota pozadí	•	•
	X Značky horkých a studených bodů	•	•
	°C Měrné jednotky teploty	•	•
	5:12 Hodiny (čas a datum)	•	•
	X Alarm vysoké/nízké teploty		•
	X Alarm automatického sledování		•
	X Časosběrné snímkování		•
	10 Min Automatické vypnutí		•
	High Jas LCD displeje (nízký, střední, vysoký)		•
	X Uložení ve formátu BMP		•
	X Obnovení továrního nastavení		•

Kontrola zarovnání vizuálního snímku

Režim Near (blízko)




Režim Far (daleko)



Barevná paleta



Zobrazení při měření



SD karta




Zapnutí funkce





Vypnutí funkce





Alarm vysoké/nízké teploty




Alarm automatického sledování



Časoběrné snímkování



Nabíjecí akumulátor (VT04)



Výraz **Výstraha** označuje podmínky a postupy, které jsou pro uživatele nebezpečné. Výraz **Upozornění** označuje podmínky a postupy, které by mohly způsobit poškození výrobku nebo testovaného zařízení.

⚠️ Výstraha

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, dodržujte následující pokyny:
- Před prací s výrobkem si přečtěte všechny bezpečnostní informace.
 - Pečlivě si přečtěte všechny pokyny.
 - Používejte výrobek pouze podle pokynů, jinak ochrana poskytovaná výrobkem nebude působit.
 - Aby bylo měření stále přesné, vyměňte nebo nabijte baterie vždy, když začne kontrolka signalizovat vybití.
 - Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů, výparů nebo ve vlhkém či mokřem prostředí.
 - Výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně.
 - Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený.
 - Konkrétní teploty naleznete u informací o intenzitě vyzařování. Reflexní předměty mají nižší než skutečné naměřené teploty. Tyto předměty představují nebezpečí popálení.
 - Pokud výrobek nebude delší dobu používán nebo bude skladován při teplotě vyšší než 50 °C, vyjměte baterie. Pokud baterie nevyjměte, mohou vytéct a výrobek poškodit.
 - Používejte pouze specifikované náhradní díly.
 - K nabíjení VT04 baterií používejte pouze síťové adaptéry schválené společností Fluke.

⚠️ Výstraha

- Z důvodu prevence zranění a zajištění bezpečného používání a údržby výrobku:
- Baterie obsahují nebezpečné chemikálie, které mohou způsobit popálení nebo explozi. Pokud dojde k zasažení chemikáliemi, omyjte postižené místo vodou a zajistěte lékařskou pomoc.
 - Dodržujte správnou polaritu baterií. Jinak by z baterií mohla uniknout tekutina.
 - Nezkratujte koncovky baterií.
 - Články a bateriové paky udržujte v čistotě a v suchu. Znečištěné konektory otřete suchým, čistým hadříkem.
 - Nedemontujte nebo nedestruujte články a bateriové paky.
 - Neukládejte bateriové články a bateriové paky k teplu nebo k ohni. Neukládejte na slunci.
 - K nabíjení baterií přístroje VT04 používejte pouze síťové adaptéry schválené společností Fluke.

Technické údaje

Typ baterie

VT04:	Nabíjecí baterie Li-Ion, 3,6 V, 2 250 mAh, 8,1 Wh
VT02, VT04A:	4 AA, LR6 1,5 V
Životnost baterie:	8 hodin
Pracovní teplota:	-5 °C až +45 °C
Skladovací teplota:	-20 °C až +60 °C
Provozní nadmořská výška:	2 000 metry

Následující tabulka uvádí seznam symbolů na výrobku nebo v této příručce.

Symbol	Popis
	Důležitá informace. Viz příručka.
	Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.
	Vyhovuje příslušným australským normám.
	Splňuje požadavky EU a ESVO.
	Splňuje požadavky korejských norem EMC.
	Tato kamera obsahuje lithium-iontovou baterii. Nesměšovat s pevným odpadem. Použité baterie by měly být zlikvidovány kvalifikovaným specialistou na recyklaci odpadu nebo kvalifikovaným zpracovatelem nebezpečného odpadu podle místních nařízení. Informace o recyklaci najdete na webové stránce společnosti Fluke.
	Tento výrobek splňuje požadavky směrnice na označení WEEE (2002/96/EC). Štítek upozorňuje na skutečnost, že toto elektrické/elektronické zařízení nepatří do domovního odpadu. Kategorie výrobku: S odkazem na typy zařízení uvedené ve směrnici WEEE, dodatek I, je tento výrobek zařazen do kategorie 9 „Monitorovací a kontrolní přístroj“. Tento výrobek nepatří do netříděného komunálního odpadu. Informace o recyklaci najdete na webu společnosti Fluke.

OMEZENÁ ZÁRUKA A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI

Tento výrobek Fluke bude bez závad na materiálu a zpracování po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka nepokrývá pojistky, vyměnitelné baterie nebo poškození při nehodách, nedbalém zacházení, nesprávném použití, úpravách, kontaminaci nebo abnormálních podmínkách při použití nebo manipulaci. Autorizovaní maloobchodníci nejsou oprávněni prodlužovat jménem společnosti Fluke jakékoli jiné záruky. Servis v záruční době vám poskytne vaše nejbližší autorizované servisní centrum Fluke, abyste získali informace o autorizaci vrácení, potom zašlete výrobek tomuto servisnímu centru s popisem problému.

TATO ZÁRUKA JE VAŠIM JEDINÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, JAKO VHDNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, TÍM NEJSOU VYJÁDRĚNY ANI ODVOZENY. SPOLEČNOST FLUKE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ ZTRÁTY DAT, VZNIKLÉ Z JAKÉKOLIV PŘÍČINY NEBO PŘEDPOKLADU. Jelikož některé státy nepřipouštějí vyloučení nebo omezení vyplývající z záruky nebo náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás toto omezení odpovědnosti vztahovat.

Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA 98206-9090 U.S.A.	Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 5602 BD Eindhoven The Netherlands
--	--